

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO. 1

学校名	四万十町立 仁井田小学校	担当者 職名	校長	氏名	久保田徳雄
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (56号線)				
場所 (番地・目標物等)	四万十町仁井田 信号機 窪川-005				
危険な状況	【利用状況】 児童の登下校時において 【危険な理由】 信号を渡って町中へ入る道に歩道がなく、低学年の児童が車が近づいたときに田んぼにこけそうになった。 【対策要望】 安全確保を現在検討していただいている。				
その他参考となる事項	【四万十町事務所】(県) ・県道に路面標示等の対策検討(R2)				

【地図・写真添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 2

学校名	四万十町立 影野小学校	担当者 職名	教頭	氏名	谷岡 千香
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (下呉地 号線)				
場所 (番地・目標物等)	下呉地中越製材前T字交差点～国道56号へ出るまでの町道				
危険な状況	車がすれ違うのも減速しないと難しいくらいの道幅だが、登校時には交通量も多くスピードを出している。また、生姜の収穫時期には大きなトラックも通る。歩道も狭く怖いと感じる。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 3

学校名	四万十町立 七里小学校	担当者 職名	教頭	氏名	石川 美香
路線名	国道 ・ 県道 市町村道 (19 号線 窪川船戸線)				
場所 (番地・目標物等)	七里建設付近から樽井商店付近まで				
危険な状況	児童の通学路であるが、登下校時、スピードを出した車が多く、また、カーブのため危険である。横断歩道で児童が待っていても止まらない車が多く、特に米奥方面からはカーブを曲がってすぐに横断歩道があるので危険を感じる。				
その他参考となる事項	保護者から情報をいただいた。				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)


特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 4

学校名	四万十町立 七里小学校	担当者 職名	教頭	氏名	石川 美香
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (19 号線 窪川船戸線)				
場所 (番地・目標物等)	護国神社の下あたり				
危険な状況	歩道の道幅が急に狭くなっている。また、草が生い茂っていたり、土砂が堆積して いたりする場所があり、自転車が通るには危険である。				
その他参考と なる事項	保護者の方から連絡をいただいた。				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)


特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 5

学校名	四万十町立 七里小学校	担当者 職名	教頭	氏名	石川 美香
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 （窪川船戸線・作屋影野停車場線 号線）				
場所 (番地・目標物等)	バイパスと県道19号線との交差点及び県道作屋影野停車場線との交差点				
危険な状況	バイパスを通る車はスピードを出している。自転車通学児童（窪川方面・米奥方面ともに）は、横断歩道で一旦自転車を降り、押して渡っているが、横断歩道で止まって待っている時に自動車同士の衝突事故が発生した場合、巻き込まれる危険がある。歩道に車の侵入を防ぐ金属製のポールまたは柵状のガードパイプ等の設置を希望する。保育所前付近は特に狭く、雨の時は、傘が車に接触しそうになる時があり危険である。				
その他参考となる事項	保護者から情報をいただいた。				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 七里小学校	担当者 職名	教頭	氏名	石川 美香
路線名	国道 ・ 県道 ・ <u>市町村道</u> (勝賀野川ノ内 号線)				
場所 (番地・目標物等)	勝賀野から川ノ内方面				
危険な状況	児童の通学路であるが、路側帯の白線が消えており、道路の端が分かりづらく危険である。路側帯がない上に、両側に雑草が生えており、児童が登下校時に下へ落ちてしまう危険性がある。危険なので、児童のみで登下校させられない。				
その他参考となる事項	保護者から情報をいただいた。				

【地図添付】

川ノ内

日吉神社

勝賀野集会所

323

勝賀野

白線が消えている。雑草が生い茂っている。

白線が消えている溝に落ちる可能性があり危険である。


この白線の後、川ノ内方面はずっと白線が消えている。

※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 米奥小学校	担当者 職名	教頭	氏名	下村 富彦
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (窪川船戸線)				
場所 (番地・目標物等)	一斗俵52番地から栗の木大橋まで				
危険な状況	<p>【利用状況】卒業、転出により、現在はこの区間を自転車で登下校している児童はいない。しかし、休日等に児童が利用する可能性はある。</p> <p>【危険な理由】車の台数は少ないが、スピードの出た車も通行している。歩道がなく、児童が通行の際に危険である。</p> <p>【対策要望】歩道を付けてほしい。</p>				
その他参考となる事項	保護者からの要望から				

【地図・写真添付】




※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 米奥小学校	担当者 職名	教頭	氏名	下村 富彦
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (松原窪川線)				
場所 (番地・目標物等)	バス停米奥農協前 ～ バス停下中津川の間				
危険な状況	<p>【利用状況】低学年1名 高学年1名が利用 7:00～7:30 16:00～17:00に通行。</p> <p>【危険な理由】道幅が大変狭い所がある。バスや乗用車などが通り、自転車通学の児童が車とのすれ違いの際に危険。</p> <p>【対策要望】道路の拡張はすぐには難しいと思うが検討をお願いしたい。</p>				
その他参考となる事項	保護者からの要望から 以前の要望により看板を取り付けてもらったが、車とのすれ違いの際、まだ危険な場所である。				

【地図・写真添付】




※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 米奥小学校	担当者 職名	教頭	氏名	下村 富彦
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (新米奥一斗俵線)				
場所 (番地・目標物等)	学校前「入る谷第2橋」北側付近				
危険な状況	<p>【利用状況】低学年1名 高学年1名が利用 7:30~8:10 15:00~17:00に通行。</p> <p>【危険な理由】歩道に草と苔が生えており、雨天時などには滑りやすくなる。支援学級児童(2年生)も通学路と利用しており、滑りやすく危険。</p> <p>【対策要望】除草をお願いしたい。できれば、苔等生えやすいので舗装工事をお願いしたい。また、歩道沿いの木が生い茂っているので剪定してもらいたい。</p>				
その他参考となる事項	保護者からの要望から				

【地図・写真添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

梅雨の時期に入っており、早急に対応をお願いしたい。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO. 10

学校名	四万十町立 米奥小学校	担当者 職名	教頭	氏名	下村 富彦
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (米奥北ノ川線)				
場所 (番地・目標物等)	四万十町市生原544より西方向にあるカーブ (東北ノ川集会所より西へ約300m) 付近				
危険な状況	<p>【利用状況】低学年2名、高学年1名が利用。7:20~7:50、15:10~16:30に通行。</p> <p>【危険な理由】急カーブではないが、見通しが悪く通行時に危険を感じる時がある。特に大型車とすれ違う時は危険。以前、ヒヤリとしたことがあった。</p> <p>【対策要望】カーブミラーの設置</p>				
その他参考となる事項	保護者からの要望				

【地図・写真添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO. 11

学校名	四万十町立 窪川小学校	担当者 職名	教頭	氏名	月原 賢司
路線名	国道 ・ 県道 ・ <u>市町村道</u> (吉見町本通り線)				
場所 (番地・目標物等)	旧市川文光堂				
危険な状況	2階部分の支柱がずれていて怖い。(通学路ではないが、近所の為子どもたちもよく通っており、危険を感じる。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真等を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO. 12

学校名	四万十町立 窪川小学校	担当者 職名	教頭	氏名	月原 賢司
路線名	国道・県道・市町村道 (381 号線)				
場所 (番地・目標物等)	国道381号線 大井野の直線				
危険な状況	自宅から出るときにそのまま国道なので注意が必要。スピードの速い車が多く、歩道がある所まで距離がある。薄暗くなってから帰って来こともあるので、大井野の直線に街灯があればよい。				
その他参考となる事項					
【地図添付】					


※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

--

学校名	四万十町立 窪川小学校	担当者 職名	教頭	氏名	月原 賢司
路線名	国道 ・ 県道 <u>市町村道</u> (窪川若井線)				
場所 (番地・目標物等)	保健所通り (武田商事前道路)				
危険な状況	朝夕、交通量が多く、スピードを出して通る車が多い。児童がよく通っている場所なので、人を立たせるか道の整備をお願いしたい。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 窪川小学校	担当者 職名	教頭	氏名	月原 賢司
路線名	国道・県道・市町村道 (381号線)				
場所 (番地・目標物等)	しまんと町社会福祉協議会前				
危険な状況	社協の信号機は点滅で、歩行者が青になっても、たまに気がつかず通過する車がいる。通学用バスでも見かけた。たまに朝日、夕日で見えづらいとの声も聞く。朝夕のパトロールをお願いしたい。夕方のパトロールは通過していくのが速いので、あまり意味がないように思う。交差点ごとに(日ごと)立っての監視をしていただくとありがたい。				
その他参考となる事項					

【地図添付】




※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 窪川小学校	担当者 職名	教頭	氏名	月原 賢司
路線名	国道 ・ 県道 <u>市町村道</u> (昭和町榊山線)				
場所 (番地・目標物等)	みどり市からほか弁に抜ける道路				
危険な状況	道路が狭く、交通量も多くて危ない。大型トラックや車がすれ違う時など危ないことが多い。(スピードを出している車が多い) カーブの所では事故が多いので危険だと思う。				
その他参考となる事項					

【地図添付】




※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 窪川小学校	担当者 職名	教頭	氏名	月原 賢司
路線名	国道 ・ 県道 <u>・ 市町村道</u> (本町線)				
場所 (番地・目標物等)	本町商店街通り				
危険な状況	道路に路上駐車している車が何台もあり危ない。 チャレンジショップの交差点の横断歩道。歩行者が歩いていても止まらない車が多い。スピードもかなり出ている車も多い。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO. 17

学校名	四万十町立 窪川小学校	担当者 職名	教頭	氏名	月原 賢司
路線名	国道・県道・市町村道 (381 号線)				
場所 (番地・目標物等)	窪川自動車前の歩道・ホリカワの前の歩道				
危険な状況	<ul style="list-style-type: none"> ・窪川自動車前の歩道：坂になっているうえに狭い。車道との段差もあり、帰宅中の児童が自転車で転倒することがあり、大変危険。 ・ホリカワの前の歩道：よく車が止まっていて、歩行者が通りづらい。わき道から出てくるとき、車から歩道が見えないので、歩行者がいるのも見えにくいと思われる。 				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 窪川小学校	担当者 職名	教頭	氏名	月原 賢司
路線名	国道 ・ 県道 ・ <u>市町村道</u> (萩原線)				
場所 (番地・目標物等)	吉見川橋の交差点				
危険な状況	児童が一番多く歩いている場所の為、車が通ると道幅が狭くなり危ない。車で送っていく保護者からしても、本町側がら吉見川橋を渡ると、道も狭いうえに小島歯科側から来る車と、役場側から来る車とで渋滞してしまったり、見通しが悪いため、自転車等に気づくことが遅れることがある。				
その他参考となる事項					

【地図添付】




※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 窪川小学校	担当者 職名	教頭	氏名	月原 賢司
路線名	国道 ・ 県道 ・ <u>市町村道</u> (公園通り線)				
場所 (番地・目標物等)	ケーブルテレビ前の道				
危険な状況	歩道もなく児童が歩く際に危険。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 窪川小学校	担当者 職名	教頭	氏名	月原 賢司
路線名	国道 県道 ・ 市町村道 (381 号線)				
場所 (番地・目標物等)	Mac 前交差点				
危険な状況	信号がなく、西原方面から来る車が多く危険。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 窪川小学校	担当者 職名	教頭	氏名	月原 賢司
路線名	<p>国道・県道・市町村道 (381号線) 町道櫻町線</p>				
場所 (番地・目標物等)	高橋金物店から窪川ハイヤーへ渡る交差点				
危険な状況	信号がなく、スピードを出して出てくる車があり危険。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 窪川小学校	担当者 職名	教頭	氏名	月原 賢司
路線名	<p style="text-align: center;">(国道) ・ 県道 ・ 市町村道 (381号線)</p>				
場所 (番地・目標物等)	丸正水産近辺				
危険な状況	大型トラックがバックしたり車庫入れなどで視界が悪くなり心配。				
その他参考となる事項					

【地図添付】




※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 川口小学校	担当者 職名	校長	氏名	大崎 幸
路線名	国道・県道・市町村道 (381 号線)				
場所 (番地・目標物等)	南川口の児童宅前 (喫茶トータス (南川口33) 前) 国道				
危険な状況	<p>【利用状況】 中学年児童1名利用 7:30~8:00、16:00~17:30頃に横断</p> <p>【危険な理由】 国道を横断して登校するが、スピードを出して通行する車が多い。カーブになっており車からの見通しが悪く、横断者に気づきにくいいため危険。登校時間は交通量も多い。</p> <p>【対策要望】 「横断者あり注意」等の看板設置をしてほしい。</p>				
その他参考となる事項	看板設置は保護者からの強い要望。保護者から土木事務所へ連絡したところ、R5. 6. 28に、(見通しが良くなるように)草刈りをしてくれたとのこと。写真はR5. 6. 27				

【地図・写真添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO.24

学校名	四万十町立 川口小学校	担当者 職名	校長	氏名	大崎 幸
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (南川口線)				
場所 (番地・目標物等)	川口小学校正門前				
危険な状況	<p>【利用状況】 全校児童22名が休み時間や体育の授業の際横断 7：30～8：15、9：25～9：35、10：20～10：35 12：50～13：20、14：45～14：55</p> <p>【危険な理由】横断歩道や「速度落せ」の路面標示の塗装が消えているため、運転者から見えづらく危険。</p> <p>【対策要望】横断歩道や停止線、路面標示が目立つように塗り直し、歩行者の危険性を減らしてほしい。</p>				
その他参考 となる事項	写真はR5. 6. 27				

【地図・写真添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 東又小学校	担当者 職名	教頭	氏名	正岡 美砂
路線名	国道・ 県道 ・市町村道 (志和仁井田線)				
場所 (番地・目標物等)	奈路橋				
危険な状況	<p>【利用状況】低学年2名、高学年1名が通行。 【危険な理由】橋の前後には歩道があるが、橋に歩道がなく、坂になっているため、対面の自動車やバイクが見えにくい。自転車通行の際、歩道がないため降りる際バランスを崩しやすく危ない思いをすることが多い。 【対策要望】ガードを設置するか、坂を解消するかなんらかの方法が必要。</p>				
その他参考となる事項	橋は浸水を想定してガードを設置していないとのこと。昨年度も今年度も複数の保護者から危険という指摘があった。				

【地図・写真添付】



橋の前後は歩道があるが、橋自体に歩道がない。写真で見分けるように、橋の向こうが下り坂になっており、見通しが悪い。昨年度も複数の家庭か

※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 東又小学校	担当者 職名	教頭	氏名	正岡 美砂
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (志和仁井田線)				
場所 (番地・目標物等)	平野橋				
危険な状況	<p>【利用状況】低学年1名、高学年2名が通行。 【危険な理由】帰り道の際、カーブの所に木や竹があるため遠くを見渡すことができない。横断歩道がないので渡る時が危険。 【対策要望】横断歩道を設置する。</p>				
その他参考となる事項	帰り道、最初は右側にある歩道が、橋を渡った後は左側になるので、橋を横切らなくてはならない。				

【地図・写真添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 27

学校名	四万十町立 窪川 中学校	担当者 職名	校長	氏名	黒岩 範久
路線名	国道 ・ 県道 ・ <u>市町村道</u> (神ノ西線)				
場所 (番地・目標物等)	四万十町香月が丘 (緑林公園から窪川浄水場間の町道)				
危険な状況	交通量もあるが、歩道が狭くカーブで死角になっており車が来ていることがわからず、自転車通学や徒歩通学には危険				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)


特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 28

学校名	四万十町立 窪川 中学校	担当者 職名	校長	氏名	黒岩 範久
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 （ 381 号線）				
場所 (番地・目標物等)	国道381号線 大井野～口神ノ川間				
危険な状況	交通量が多い。歩道が狭いうえに分離帯がないところがあり、自転車通学には危険				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 田野々小学校	担当者 職名	教頭	氏名	坂井 宏充
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 （ 381 号線）				
場所 (番地・目標物等)	四万十町大正 国道381号線（熊野神社前～田野々大橋）				
危険な状況	国道381号線の熊野神社前（下図①）から田野々大橋（下図②）までの速度規制がないため、走行車両の速度が速く、歩道であっても児童・一般の歩行者が通るときに危険を感じる。ぜひとも速度制限を設けていただきたい。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 30

学校名	四万十町立 大正中学校	担当者 職名	教頭	氏名	下元 伸博
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (住次郎佐賀線)				
場所 (番地・目標物等)	県道55号線に出るまでの町道 (奥打井川線)				
危険な状況	道路改良がなされておらず、狭く、落石が頻繁にある場所が数か所ある。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 大正中学校	担当者 職名	教頭	氏名	下元 伸博
路線名	国道・県道・市町村道 (381 号線)				
場所 (番地・目標物等)	昭和駅周辺国道381号線				
危険な状況	家から昭和駅までの国道で、歩道が狭く危険な場所が多い。				
その他参考となる事項					

【地図添付】




※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 大正中学校	担当者 職名	教頭	氏名	下元 伸博
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (田野々16号線)				
場所 (番地・目標物等)	大正西本町 商工会横の上り口				
危険な状況	草が生い茂って、溝があるのに見えなくなっているところがあり、危険。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	高橋 麻紀 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (広瀬線)				
場所 (番地・目標物等)	川平トンネルの左へ抜け、旧広井小学校へ向かう道路沿い (旧道)				
危険な状況	<p>【利用状況】 朝7:00~7:50頃 夕 小 (16:20頃~) 中 (18:00頃~) 小学生6名・中学生2名 (※中学生になると主に自転車通学となる)</p> <p>【危険な理由】 広瀬地区の民家を過ぎると、街灯が少なく、夕刻は暗い。ガードレールが無い、また舗装されていない箇所も多い。いたるところに落石が見られる。</p> <p>【対策要望】 ガードレールの整備。街灯の設置。</p>				
その他参考となる事項	特に天候が崩れたあくる日は、木切れや落石が多く見られる。また木が生い茂っている箇所があり、昼間でも暗く感じる。見通しがわるいカーブで先が見えづらい。				

【地図・写真添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	高橋 麻紀 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (古城ヒナタゼ線)				
場所 (番地・目標物等)	古城下組集会所から奥に抜ける細い道路周辺 (町道古城ヒナタゼ線沿い)				
危険な状況	<p>【利用状況】朝7:00~7:50頃 夕 小 (16:20頃~) 中 (18:00頃~) 小学生4名・中学生1名 (※中学生になると主に自転車通学となる)</p> <p>【危険な理由】 落石や山側斜面の崩れが頻繁にある。道も細く街灯もない。夕刻は車との接触などの危険が伴う。</p> <p>【対策要望】 落石や崩れの防止。走行する車等へ注意を促す看板の設置。</p>				
その他参考となる事項	保護者からの情報				

【地図・写真添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO. 35

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	高橋 麻紀 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (地吉犬飼線)				
場所 (番地・目標物等)	県道106号線を地吉の「メオトスギ」(地吉八幡宮)へ向かう途中。 ※目印として谷側に竹林がある。				
危険な状況	<p>【利用状況】朝7:00~7:50頃 夕 小(16:20頃~) 中(18:00頃~) 小学生3名・中学生2名(※中学生になると主に自転車通学となる)</p> <p>【危険な理由】 落石が頻繁にあり、道幅も狭い。街灯やガードレールが無く、高台になっているため転落の恐れがある。</p> <p>【対策要望】 転落を防止する(ガードレールや街灯など)安全対策。</p>				
その他参考となる事項	保護者からの情報				

【地図・写真添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO. 36

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	高橋 麻紀 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (106号線)				
場所 (番地・目標物等)	県道106号線の旧古城小学校と森野商店の間の区間				
危険な状況	<p>【利用状況】朝7:00~7:50頃 夕 小 (16:20頃~) 中 (18:00頃~) 小学生3名・中学生3名 (※中学生になると主に自転車通学となる)</p> <p>【危険な理由】 見通しがわるく、車でも向こう側から来ていることが分かりにくい。自転車だとほとんど対向車の認識が難しい。</p> <p>【対策要望】 カーブミラー等を設置する。</p>				
その他参考となる事項	保護者からの情報				

【地図・写真添付】



※森の鮮魚店の方向を見た画像。

※森野鮮魚店から旧古城小方面を見る画像。

※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	高橋 麻紀 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (地吉犬飼線)				
場所 (番地・目標物等)	県道106号線の森野商店から地吉八幡宮へ向かう途中。中野建設から少し奥へ向かった通り。(森野商店から約1kmの地点)				
危険な状況	<p>【利用状況】朝7:00~7:50頃 夕 小(16:20頃~) 中(18:00頃~) 小学生3名・中学生3名(※中学生になると主に自転車通学となる)</p> <p>【危険な理由】 落石、落木が最近とても多く感じる。車道が狭く、車を避けにくい。</p> <p>【対策要望】 落石、落木への対応。</p>				
その他参考となる事項	保護者からの情報				

【地図・写真添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO. 38

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	高橋 麻紀 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (106号線)				
場所 (番地・目標物等)	県道106号線の鳥川橋の手前山側。				
危険な状況	<p>【利用状況】朝7:00~7:50頃 夕 小 (16:20頃~) 中 (18:00頃~) 小学生4名・中学生3名 (※中学生になると主に自転車通学となる)</p> <p>【危険な理由】 前日に雨が降った影響で、斜面に大きな崩れが見られた。今回はこの場所であったが、状況に応じてあらゆる場所で、同様に可能性があるので登下校で注意が必要。</p> <p>【対策要望】 通学路に前日の天候の影響がないかを確認する方法、もしくは事前に危険を促す看板等の設置など。</p>				
その他参考となる事項	前日に、多くの雨が降った影響で、いたるところで落石や落木も見られた。				

【地図・写真添付】



※鳥川橋の手前30mの付近

※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	高橋 麻紀 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (十川一ノ瀬線)				
場所 (番地・目標物等)	学校の裏手 (川向う) の道				
危険な状況	<p>【利用状況】朝7:00~7:50頃 夕 小 (16:20頃~) 中 (18:00頃~) 小学生2名・中学生2名 (※主に徒歩通学) ※部活動でランニングルートとしても利用している。</p> <p>【危険な理由】 ①山側の落石防止の金網の間から落石がある。大きな岩が挟まっているのも見て取れて落ちてくる可能性がある。①②共に全体的に暗く明かりが少ない。</p> <p>【対策要望】 金網の整備。落石の点検。明かりが無く見通しがわるい点の改善。</p>				
その他参考となる事項	保護者からの情報				

【地図・写真添付】

①民家までのカーブ。学校からすると裏手。

②横臼へ抜けるルートに向かって左の道。

町立小鳩保育所
・十川調理場
川口教員住宅
十川小
十川中
ふみ美容室
十和建设
民宿はやし
松下自動車商会
こまつ精肉焼肉店
土居電気工事
バルテナかひら
清水美容室
中平電柱社
よしや
丸十精
381
溝淵商店

※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO. 40

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	高橋 麻紀 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (戸川日吉線)				
場所 (番地・目標物等)	県道106号線から四万十町戸川方面(竹内製材所の方向)。 竹内製材所の手前50m付近。				
危険な状況	<p>【利用状況】朝7:00~7:50頃 夕 小(16:20頃~) 中(18:00頃~) 小学生2名・中学生1名(※中学生になると主に自転車通学となる)</p> <p>【危険な理由】 カーブで細い道。車で通っていても自転車を見落としやすい。事故にならないか心配。</p> <p>【対策要望】 標識や看板等を設置することで、車側に注意を促す。</p>				
その他参考となる事項	保護者からの情報				

【地図・写真添付】

The figure consists of a topographic map on the left and two photographs on the right. The map shows a river labeled '戸川' (Togawa) and a road. A red circle on the map highlights a specific location, with two red arrows pointing from this circle to two photographs. The top photograph shows a road with a steep, mossy embankment on the left and a car driving on the road. The bottom photograph shows a similar road with a mossy embankment on the right and a person walking on the road. A scale bar at the bottom left of the map indicates 100m. The text '動作環境' (Operating Environment) is visible at the bottom right of the map area.

※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)


特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

追加1

学校名	四万十町立 米奥小学校	担当者 職名	教頭	氏名	下村 富彦
路線名	国道 県道 ・ 市町村道 (松原窪川 線)				
場所 (番地・目標物等)	四万十町米奥450番地から766番地まで				
危険な状況	<ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭く、ガードレールがないところもあり、危ない。 ・バスやスピードの速い車が通るので危ない。 				
その他参考となる事項	保護者からの要望				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。